

2013/04/11 ARF3110-800-80KC 無負荷時昇温測定

温度コントローラースタート時 No.1 19℃ No.2 19℃ No.3 19℃ モニター 24℃
 温度コントローラー温度プログラム設定 室温～各目標温度まで45分 以後目標温度を保持
 温度コントローラー最終温度設定 No.1 775℃ No.2 780℃ No.3 775℃
 各測定ポイントに異動毎10分の温度安定時間を設けた後に测温。

	525	462.5	400	337.5	275	212.5	150	87.5	25
モニター温度	798	800	801	800	798	799	794	785	671

炉の中心 L400mm位置

